

取扱説明書

品名：低圧回路活線絶縁監視装置

型名：HIGRS-100E/HIGR-160E



ミドリ安全株式会社

はじめに

この度は、低圧回路活線絶縁監視装置〔HIGRS - 100E/HIGR - 160E〕をご採用戴き有り難うございました。

この取扱説明書は、本装置の機能、操作方法、取扱い上の注意などについて説明したものです。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

お読みになったあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、大切に保存して下さい。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用頂くため、ご使用前にこの取扱説明書を熟読して頂き、正しくご使用下さい。

安全に対して [警告] [注意] のランクに分けて表示しています。

[警告] : 取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し感電や死傷を受ける可能性があります。

[注意] : 取扱いを誤った場合、焼損や機能の低下が想定されます。

いずれの場合も重要な事項を記載しておりますので必ず守って下さい。



警告

1. 本製品の定格電源電圧は、各装置共に AC 100V ± 15% です。供給電圧が定格電源電圧に合っているか必ず確認した上で、本製品の電源を入れて下さい。
2. 感電事故防止の為、各装置の接地端子が電気設備技術基準による D 種接地工事が施されている部分に接地してある事を必ず確認の上、電源を入れて下さい。
3. 火災防止の為、必ず本製品で指定された定格 (電流, 電圧, タイプ) のヒューズを使用して下さい。又、ヒューズホルダーの短絡等は絶対に行わないで下さい。ヒューズの交換は電源スイッチを OFF にして、電源の供給を停止してから行って下さい。
4. 通電中は端子カバーを絶対に外さないで下さい。感電の恐れがあります。
5. 異臭、発熱、過熱、異常音など異常が発生した場合はすぐに電源を切って下さい。そのまま使用すると火災・感電・やけどの恐れがあります。
6. 本製品の補修、修理、改造は絶対に行わないで下さい。感電や焼損の恐れがあります。
7. 本製品の移動、接続、交換作業等を行う場合は安全の為、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行って下さい。
8. 可燃性、爆発性のガス、又は蒸気のある場所で本製品を動作させないで下さい。そのような環境下では本製品を使用することは大変危険です。



注意

1. 本製品の以下の端子は、絶縁抵抗測定・商用周波耐電圧試験を行わないで下さい。
 - ・電源装置 (HIGRS-100E) ・ 10V 以下の入出力信号端子 (SI, SY, YO, COM, HA)
 - ・重畳トランス (HIGR-TRF2) ・ TM, TN 端子 (サージアブソーバが接続されています。)
 - ・計測装置 (HIGR-160E) ・ 10V 以下の入出力信号端子
(K, L, M, N, SI, SY, YO, COM, HA, AG, A, B, SG, - +)
・ OR, E 端子
2. 地絡事故等により B 種接地と D 種接地間に線間電圧が加わっている状態では試験を行わないで下さい。本器を焼損する場合があります。
3. 本製品は屋内使用です。周囲温度 - 10 ~ + 60 , 湿度 90% RH 以下の環境で使用して下さい。
4. 本製品を廃却する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。

目 次

項 目	ページ
1 . 概要	1
2 . 構成	1
3 . 測定・監視対象電路	2
4 . 各部の名称及び機能	
4-1 電源装置	3
4-2 計測装置	5
5 . 運転手順	
5-1 初期運転	7
5-2 通常運転	7
6 . 操作手順	
6-1 キーの名称と機能概略	8
6-2 メニューから選択できる項目と機能概略	8
6-3 記憶データの保持	8
6-4 電源投入	9
6-5 画面マップ	10
6-6 機能及び操作手順	11
7 . 仕様	
7-1 電源装置	16
7-2 重畳トランス	17
7-3 計測装置	17
7-4 零相変流器	20
8 . 装置間の接続方法	21
9 . R S - 4 8 5 接続方法	22
10 . リレー接点出力の使用上の注意	22
11 . 端子台カバーの取付方法	23
12 . 保証（アフターサービス）	23
・電源装置（HIGRS-100E）外観図	付図 1
・重畳トランス（HIGR-TRF2）外観図	付図 2
・計測装置（HIGR-160E）外観図	付図 3
・分割型 Z C T（ZHシリーズ）外観図	付図 4
・貫通型 Z C T（ZTHシリーズ）外観図	付図 5

1 . 概要

本システムは、非接地低圧電路に低周波信号を重畳し、対地絶縁状態を活線の状態で常時監視します。

変圧器の非接地低圧電路と対地間に高インピーダンスで低周波信号を重畳する重畳トランス、その信号を発生する電源装置と、この低周波信号から生じる漏れ電流を検出する零相変流器、検出した漏れ電流から有効分電流(I_{gr} 電流)を計測し、警報を行う計測装置で構成されています。

計測装置は、1台当たり6回路まで接続可能で、更に多回路を監視する場合は計測装置を複数台(12台まで接続可能)使用します。計測値は、現在値として表示されると共に、予め設定された警報値に達した場合は、ランプと接点により警報が出力されます。

2 . 構成

品 名	型 名 ・ 仕 様	備 考
電 源 装 置	H I G R S - 1 0 0 E	変圧器毎に必要
重 畳 ト ラ ンス	H I G R - T R F 2 インピーダンス 100 k	変圧器毎に必要
計 測 装 置	H I G R - 1 6 0 E	1 変圧器 6 回路まで対応
零 相 変 流 器	Z H シ リ ー ズ , Z T H シ リ ー ズ	監視回路数必要

3. 測定・監視対象電路

3-1 監視電路電圧及び周波数

：線間400V以下で50Hz又は60Hzの非接地電路

3-2 対地静電容量（図参照）


：重畳トランス（HIGR-TRF2）のORとE端子間に接続される対地静電容量100μF以下

：絶縁監視を行う1フィーダ当りの対地静電容量5μF以下

許容対地静電容量



$C_r + C_s + C_t + C_{1r} + C_{1s} + C_{1t} + C_{2r} + C_{2s} + C_{2t} \sim + C_{nr} + C_{ns} + C_{nt}$ の総合計が100μF以内

$C_{1r} + C_{1s} + C_{1t}$ 、 $C_{2r} + C_{2s} + C_{2t}$ 、 \sim $C_{nr} + C_{ns} + C_{nt}$ の各々の和が5μF以内





4 .各部の名称及び機能

4-1 電源装置 (HIGRS-100E)



電源ランプ		: 電源ON時に点灯します。(緑色)
異常ランプ		: 異常時に点灯します。(赤色)
出力ランプ		: TK - TL間に監視電源電圧が出力されている時に点灯します。(緑色)
校正中ランプ		: 計測装置の自動校正中に点灯します。(黄色)
校正スイッチ		: 本スイッチを押すことにより、計測装置の校正が行えます。校正後、計測動作を行います。(校正は校正スイッチを押すことによる強制校正と24時間毎の周期校正があります。)
電源スイッチ		: 電源装置の電源をON, OFFします。
電源ヒューズ		: 125V 1A, L = 20mm
出力保護ヒューズ		: 125V 0.5A, L = 20mm
異常出力	a i	: 異常時に出力接点を閉じます。
	b i	
校正波出力	HA	: 計測装置へ接続されます。
	AG	
校正指令出力	SI	
校正終了入力	SY	
校正要求入力	YO	
COM		
監視電源 出力	TK	: 重畳トランスへ接続されます。
	TL	
MON	TM	
	TN	
電源入力		: AC 100V, 50Hz又は60Hzを接続して下さい。 銘板の周波数と合っていることを確認して電源を投入して下さい。


4-2 計測装置 (HIGR-160E)




- 異常ランプ : 異常時に点灯します。(赤色)
- 警報ロックランプ : 警報を1回路以上ロックさせた時に点灯します。(赤色)
- 警報ランプ : 測定値が警報検出レベル以上になった時、該当回路が点灯し、自己保持します。(赤色, 各回路毎)
- ネームホルダー : 回路名等のネームホルダーです。
- L C D表示器 : 測定値の表示, 設定メニューの表示を行います。
- 「カーソル」キー : メニュー画面内のカーソル位置を移動します。
- 「変更」キー : 設定内容, 設定数値の変更をします。
- 「実行」キー : 項目の実行。
: 設定内容, 設定数値をメモリーに登録します。
- 「メニュー」キー : メニュー画面へ戻ります。
- Z C T入力 (K,L,M,N)
: Z C Tを接続します。(各回路毎)
- 制御入出力 (SI,SY,YO,COM,HA)
: 電源装置と接続します。
- 警報接点出力 : 1回路以上が警報検出中に接点がO Nになります。
- 異常接点出力 : 異常時に接点がO Nになります。復帰でO F Fになります。
- 基準入力 (OR,E) : 監視電源電圧を取り込みます。
- 電源スイッチ : 本器電源入力をO N, O F Fします。
- 電源ヒューズ : 125V 1 A, L = 20mm
- コードクランプ : 各端子台に接続ケーブルを束線バンド等で固定します。
- 記録計出力 (+, -) : 4 - 20mAを出力します。(各回路毎)
- RS-485通信ポート (A,B,SG)
: RS-485通信用端子台です。
- AC100V入力, FG端子台
: 本器電源入力及びアース端子台です。

5 . 運転手順

5-1 初期運転



5-2 通常運転



6 .操作手順

6-1 キーの名称と機能概略

本器は、カーソル，変更，実行，メニューの4種類のキーを有しております。

カーソル	：カーソル位置の移動（項目選択）
変更	：カーソル位置の設定値変更
実行	：項目の実行、及び設定の登録
メニュー	：メニュー画面の表示

6-2 メニューから選択できる項目と機能概略


本器はメニューから以下の項目を選択し実行することができます。

[メニュー画面]

1.ケイソク	：計測画面を表示します。
2.ケイホク ランプ リセット	：警報中でない回路の警報ランプを消灯します。
3.トウサシケン	：動作試験を実行します。
4.セッテイ ハソコウ	：本器の設定を変更し登録します。

6-3 記憶データの保持

本器は、本器が動作する上で大切なシステム情報を停電時に喪失しないように保持しております。




本器は電源の投入時に上記 1)～7)の記憶データに異常が無いかを判定し、異常を検出した場合は記憶データ異常と表示します。全設定値は初期値（6-6.4-3)項、設定の初期値を参照)で計測されます。

[記憶データ異常画面]

メモ データ イョウ	カーソル	：無効
1 ----- 4 -----	変更	：無効
2 ----- 5 -----	実行	：無効
3 ----- 6 -----	メニュー	：[メニュー画面]を表示します。

この記憶データ異常を解除するためには[メニュー画面]から"4.セッテイハソコウ"を選択して1)～7)の全てのシステム情報を実行キーにより登録してください。詳細は6-6.4)項、設定変更を参照して下さい。

6-4 電源投入



電源が投入されると約 6 秒間、この画面が表示され、HIGR-160E計測システムを初期化します。

- 1) 記憶システム情報のチェックを行います。
- 2) 各ハードウェアのスタンバイを待ちます。
- 3) 画面上の">"が 1 秒毎に消えます。

[校正中画面]

計測系の自動校正を約90秒間行います。

途中、校正波レベルに異常が発生した場合は校正波異常画面になり、正常に終了すると計測画面となります。">"は 9 秒毎に消えます。


[計測画面]

約 2 分後、計測データが確定され表示します。

[校正波異常画面]

校正中、校正波に異常が発生した場合に表示します。次の校正が開始され正常に終了したとき復帰します。

6-5 画面マップ



6-6 機能及び操作手順

1) 計測

1-1) 機能

計測を開始してから2分後にデータが確定して、その後は6秒毎に計測値が更新され判定されます。その計測値が警報管理値以上の場合はランプを点灯、警報接点出力をONします。又、全回路が警報管理値の85%以下で警報接点出力をOFFします。(ランプは計測値が警報管理値の85%以下の時、「2.ケイウ ランプ リセット」で消灯します。)


動作試験中以外はメニュー画面でも計測及び計測値判定を行います。

表示範囲及び分解能

測定値	表示	分解能
0.0 ~ 60.0mA	0.0~60.0	0.1
60mAを超えた時(オーバー表示)	>60.0	-
Igr電流70mA / 100V以上 又は対地静電容量9.5 μ F以上	チラク	-
未測定時、又は非測定チャンネル	- - - - -	-

- ・異常時はエラーメッセージ
- ・設定操作時はメニュー表示

1-2) 操作手順



1-3) 計測中の異常表示

[基準電圧異常画面]

キョウケンテソアツイシヨウ	カーソル : 無効
1 ----- 4 -----	変更 : 無効
2 ----- 5 -----	実行 : 無効
3 ----- 6 -----	メニュー : [メニュー画面]を表示します。

- ・基準電圧が約0.3V以下に低下した場合に表示します。基準電圧が正常に戻ると[計測画面]に自動復帰します。

[校正波異常画面]

校正波 異常	カーソル	: 無効
1 ----- 4 -----	変更	: 無効
2 ----- 5 -----	実行	: 無効
3 ----- 6 -----	メニュー	: [メニュー画面]を表示します。

- 校正波電圧が約0.75V以下に低下した場合に表示します。
電源装置からの校正指示で復帰し校正をやり直します。

[記憶データ異常画面]

記憶データ 異常	カーソル	: 無効
1 ----- 4 -----	変更	: 無効
2 ----- 5 -----	実行	: 無効
3 ----- 6 -----	メニュー	: [メニュー画面]を表示します。

- 本器のシステム情報に異常が発生した場合に表示します。
メニューから"4.セッテイ ハソウ"を選択して全ての設定項目を実行キーにより登録し直して下さい。全ての設定が完了すると復帰します。

1-4) 校正

本器は、電源装置の校正スイッチを押すことにより、又は24時間毎に校正動作を行います。校正中に負荷変動が発生し校正動作に失敗した時、再度校正動作に入ります。2度の校正を失敗した時は、前回の正常な校正値で計測しますが、前回の正常な校正値が無いときは初期値で計測を始めます。

2) 警報ランプリセット

2-1) 機能

警報中でない回路の警報ランプを消灯します。

2-2) 操作手順

[計測画面]

ケイソク	カーソル	: 無効
1 0.0 4 3.2	変更	: 無効
2 1.5 5 2.8	実行	: 無効
3 2.4 6 1.9	メニュー	: [メニュー画面]を表示します。

- メニューキーを押して[メニュー画面]を表示して下さい。

[メニュー画面]

1.ケイソク	カーソル	: カーソルが移動します。 1 2 3 4 1 2...
2.ケイソク ランプ リセット	変更	: 無効
3.ドゥウサケン	実行	: カーソル位置の項目を実行します。
4.セッテイ ハソウ	メニュー	: カーソル位置が"1.ケイソク"へ移動します。

- カーソルキーによりカーソルを"2.ケイソク ランプ リセット"へ移動して実行キーを押します。
画面は変わらずランプのみ消灯します。

3) 動作試験


3-1) 機能

約 4 分間で計測設定されている回路の動作が正常に行われるかを表示により確認します。
又、警報ランプ、警報接点出力、記録計出力の各状態は試験前の状態を保持します。
尚、記憶データ異常中は動作試験はできません。

試験結果表示内容

OK : 正常
NG : 異常
XX : 試験不可 1) 計測 Igr 電流値 > 60mA
 2) 対地静電容量 9.5 μF
 3) 校正値異常
- - : 未計測、又は計測チャンネル設定されていない。

3-2) 操作手順



3-3) 計測へ戻す手順

メニューキーを押して「メニュー画面」へ戻し、再度メニューキーを押してカーソルを"ケイツク"に移動して実行キーを押して下さい。


4) 設定変更 (電源をOFFしても設定は保持されます。)


- ・各設定は実行キーを押すことにより登録し、次の設定へ移ります。
登録せず [メニュー画面] へ戻りたい時は、実行キーを押さずにメニューキーを押して下さい。

4-1) 機能

- 警報ロック設定 : 定常とロックを切り換えます。(初期値は全回路定常)
定常 : 警報中は警報接点出力をONする。
ロック : 警報中でも警報接点出力をONしない。
- 警報管理値設定 : 警報管理値を回路毎に設定します。
管理値設定範囲と分解能 (初期値は全回路50mA)
10mA ~ 50mA (5mAステップ)
- 電路電圧設定 : AC 50 ~ 400V (1Vステップ) (初期値は100V)
- 通信アドレス設定 : 通信の為のアドレスを設定します。(初期値は01)
- 通信データ設定 : 通信の為のデータを設定します。(初期値はABC)
- CT接続設定 : CTの接続方法を設定します。(初期値は全回路1P)
- 計測チャンネル設定 : 計測する回路(チャンネル)を設定します。(初期値は全回路計測)
尚、空き回路(チャンネル)は必ず"----"で設定してください。

4-2) 操作手順





実行キーが押されても計測チャンネル設定が変わっていなければ計測を続行し[メニュー画面]へ戻ります。又、設定が変わるとシステム上、計測を初期化して校正からやり直すこととなります。校正終了後、自動で計測を実行します。

4-3) 設定の初期値

警報ロック設定	全回路 テイジョウ
警報管理値設定	全回路 50mA
電路電圧設定	全回路 100V
通信アドレス設定	01
通信データ設定	ABC
CT接続設定	全回路 1P
計測チャンネル設定	全回路 ケイソク

7.仕様

7-1 電源装置

- 1) 型名 : HIGRS - 100E
- 2) 一般仕様
- a) 制御電源 : AC100V ± 15% 50Hz / 60Hz
 - b) 消費電力 : 15VA 以下
 - c) 絶縁抵抗 : 電源端子一括とケース間 10MΩ 以上 / DC500Vメガ
 - d) 耐電圧 : 電源端子一括とケース間 AC2000V 1分間
 - e) 使用温湿度範囲 : -10 ~ +60 90%RH 以下 (但し無結露にて)
 - f) 外形寸法 : 260(W) × 250(H) × 190(D)mm (付図1参照)
 - g) 重量 : 8kg 以下
- 3) 監視信号重畳方式 : 重畳トランス方式
- 4) 監視電圧・周波数 : 1Vrms, 1 ± 0.01Hz (絶縁抵抗50kΩ、対地静電容量0μF時)
- 5) 監視電路 : 400V 以下 50Hz専用又は60Hz専用
- 6) 表示

名称	機能	ランプ
電源ランプ	課電中点灯	緑色
出力ランプ	監視電源出力中点灯	緑色
異常ランプ	監視電源電圧異常時点灯	赤色
校正中ランプ	校正中点灯	黄色

7) スイッチ

名称	機能
電源	電源の「ON」, 「OFF」
校正	強制による校正

- 8)異常出力，異常ランプ
- a)異常発生 : 監視電源電圧が0.25V以下になった時。
内部温度が90 以上になった時。
 - b)異常時動作 : 異常発生 の場合は監視電圧出力はします。
異常発生 の場合は監視電圧出力はしません。
 - c)異常時動作の復旧 : 電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにした時復旧します。
 - d)電源が切れている時は、異常接点出力はOFFになります。
 - e)異常接点容量 : 無電圧接点，遮断容量 AC 115V 1 A DC 30V 1 A (抵抗負荷)

7-2 重畳トランス

- 1)型名 : H I G R - T R F 2
- 2)インピーダンス : 100k ±25% / 200V、50Hz又は60Hz(HIGRS-100Eとのセットで規定)
- 3)絶縁抵抗 : 重畳トランス2次側端子とケース間 10M 以上 / DC 500Vメガ
重畳トランス1次側端子と2次側端子間 10M 以上 / DC 500Vメガ
- 4)絶縁耐圧 : 重畳トランス2次側端子とケース間 AC 2000V 1分間
重畳トランス1次側端子と2次側端子間 AC 2000V 1分間
- 5)設置環境 : 屋内仕様
- 6)使用環境 : - 10 ~ + 60 、90%RH以下(結露無きこと)
- 7)外形寸法 : 190(W) × 191(H) × 229(D)mm (付図2参照)
- 8)重量 : 15kg以下

7-3 計測装置

- 1)型名 : H I G R - 1 6 0 E
- 2)一般仕様
 - a)制御電源 : AC 100V ±15% 50 / 60Hz
 - b)消費電力 : 20VA以下
 - c)絶縁抵抗 : 基準入力端子一括とケース間 10M 以上 / DC 500Vメガ
 - d)耐電圧 : 基準入力端子一括とケース間 AC 2000V 1分間
電源入力端子一括とケース間 AC 2000V 1分間
 - e)使用温湿度範囲 : - 10 ~ + 60 90%RH以下(但し無結露にて)
 - f)外形寸法 : 430(W) × 210(H) × 215(D)mm (付図3参照)
 - g)重量 : 8kg以下
- 3)監視回路数 : 6回路
- 4)適合零相変流器 : ミドリ安全製 ZHシリーズ，ZTHシリーズ(付図4，5参照)
- 5)基準電圧・周波数 : 1Vrms、1Hz
- 6)基準電圧取込方式 : 重畳トランスTM，TN端子より取り込む
- 7)測定範囲

監視電路電圧	CT接続方法	測定範囲
100 ~ 400V	1P	0.0 ~ 60.0mA
	2P	
50 ~ 99V	1P	$0.0 \sim \frac{\text{監視電路電圧}}{100} \times 60\text{mA}$
	2P	0.0 ~ 60.0mA

但し、監視電路と対地間静電容量 8 μF以下

8)測定精度 : 監視電路と対地間静電容量 8 μ F以下、基準電圧1.0V rms時

a) 1 P 接続

測定範囲	測定精度	周囲温度
0.0 ~ 10.0mA	$\pm 10\% \pm 0.5\text{mA}$	5 以上、41 未満
10.0 ~ 60.0mA	$\pm 10\%$	
0.0 ~ 10.0mA	$\pm 10\% \pm 2.0\text{mA}$	- 10 以上、5 未満
10.0 ~ 60.0mA	$\pm 10\% \pm 1.0\text{mA}$	41 以上、60 以下

b) 2 P 接続

測定範囲	測定精度	周囲温度
0.0 ~ 60.0mA	$\pm 10\% \pm 2\text{mA}$	5 以上、41 未満
	$\pm 10\% \pm 5\text{mA}$	- 10 以上、5 未満 41 以上、60 以下

9)計測スタンバイ時間 : 約 2 分 (校正終了から測定値表示までの時間)

10)計測時限 : 約90秒 (基準電圧1.0V rms時において)

11)警報検出時限 : 90秒

12)監視電路電圧設定 : A C 50 ~ 400 V 1 Vステップ

13)校正 : 計測装置の精度確保の為、校正を行います。
校正には周期校正と強制校正があり、周期校正は約24時間毎に行います。
強制校正は電源装置の校正スイッチを押すことにより校正を行います。
校正中は、表示器に「コウセイチュウ」と表示されます。

14)警報

a)警報検出レベル設定方法

: メニュー操作によります。

b)警報検出レベル : 10mAから50mAまで 5 mAステップで設定できます。

c)警報出力, 警報ランプ

接点出力数 : 本器 1 装置に 1 接点出力

ランプ数 : 回路毎に 1 個

警報発生 : 測定回路の内、1 回路以上の測定値が警報検出レベル以上の時、警報接点出力がONになり、該当回路の警報ランプが点灯します。

警報復帰 : 警報復帰は、測定値が警報検出レベルの85%以下になった時です。
警報復帰においては、警報ランプは点灯を保持しています。警報接点出力は自動復帰しOFFになります。

メニュー操作により警報復帰後の警報ランプの消灯を行う事が出来ます。

15)異常検出

a)異常の種類と内容

種類	内容	表示方法
校正波異常	校正波が計測装置へ入力されていない時	異常のランプ点灯 「コウセイハ イジョウ」を表示
基準波異常	基準波が計測装置へ入力されていない時	異常のランプ点灯 「キジュンハ イジョウ」を表示

b)異常出力，異常ランプ

異常が発生した時、異常接点出力がONになり、異常ランプが点灯します。

接点出力数 : 本器 1 装置当たり 1 接点出力

ランプ数 : 本器 1 装置当たり 1 個

異常の復帰

校正波異常 : 次回の校正が開始されるまでの間、ランプが点灯し異常メッセージを表示します。

基準波異常 : 異常復帰後、計測に入ります。

16)動作試験機能

- a)試験開始 : メニュー操作により試験を開始します。
(警報接点出力，警報ランプは試験前の状態を保持します。)
- b)試験方法 : 10mAの模擬地絡を起こします。
- c)試験結果の判定 : 模擬地絡接続時の変化分を演算し、10mA±50%以内であれば正常と判断し"OK"、異常の場合は"NG"と各チャンネル毎に表示します。
- d)試験の解除 : メニュー操作により解除します。
計測動作に入ってから、約2分後に測定値が表示されます。
- e)異常時の処置 : 電源装置(HIGRS-100E)の校正スイッチを押し、校正を行って下さい。
校正後、計測装置の表示器にIgr電流値が表示されてから、再度試験を行って下さい。
更に、"NG"表示した場合は、配線の確認をして下さい。

- 17)警報ロック機能 : メニュー操作により、警報ロックと定常設定を各チャンネル毎に切換が出来ます。
警報ロック設定時では、警報接点出力動作はしません。
接点はOFFを保持します。

18)表示及び操作スイッチ

- a)LCD表示
- 表示器 : キャラクターディスプレイLCD 16文字 4行
- 測定値表示 : 1画面に6回路分を表示します。
- 表示更新 : 6秒毎に1回

19)外部接点出力


- a)警報接点出力仕様 : 無電圧接点，遮断容量AC125V 1A，DC30V 1A (DC抵抗負荷)
- b)異常接点出力仕様 : 無電圧接点，遮断容量AC125V 1A，DC30V 1A (DC抵抗負荷)

20)記録計出力

- a)出力数 : 1回路毎に1出力
 b)出力形態 : 直流電流出力 4 ~ 20mA
 c)出力特性 : 測定値 60.0mAの時 $\frac{20 - 4}{60} \times \text{測定値 [mA]} + 4 [\text{mA}]$

測定値 > 60.0mAの時 20 [mA]

表示値に対して、精度 ± 10%



4-20mA出力換算表

測定電流	記録計出力	測定電流	記録計出力	測定電流	記録計出力	測定電流	記録計出力
0	4.0	10	6.7	30	12.0	50	17.3
0.5	4.1	11	6.9	31	12.3	51	17.6
1.0	4.3	12	7.2	32	12.5	52	17.9
1.5	4.4	13	7.5	33	12.8	53	18.1
2.0	4.5	14	7.7	34	13.1	54	18.4
2.5	4.7	15	8.0	35	13.3	55	18.7
3.0	4.8	16	8.3	36	13.6	56	18.9
3.5	4.9	17	8.5	37	13.9	57	19.2
4.0	5.1	18	8.8	38	14.1	58	19.5
4.5	5.2	19	9.1	39	14.4	59	19.7
5.0	5.3	20	9.3	40	14.7	60	20.0
5.5	5.5	21	9.6	41	14.9		
6.0	5.6	22	9.9	42	15.2		
6.5	5.7	23	10.1	43	15.5		
7.0	5.9	24	10.4	44	15.7		
7.5	6.0	25	10.7	45	16.0		
8.0	6.1	26	10.9	46	16.3		
8.5	6.3	27	11.2	47	16.5		
9.0	6.4	28	11.5	48	16.8		
9.5	6.5	29	11.7	49	17.1		

・異常を検出している時は $0^{+0.4}_{-0.1}$ mAを出力します。


21)通信機能

- a)電気的特性 : RS - 485 に準拠
 b)出力データ : データ収集装置の呼び出しに応じ、I g r 電流値データを送り出します。
 (別紙、通信仕様書を参照下さい。)

7-4 零相変流器

- 1) Z Hシリーズ : 分割型 Z C T で既設ケーブルに取り付ける時などに使用します。
 ZH-52DB, ZH-77DB, ZH-112DBが用意してあります。
 (外形寸法は付図4参照)
- 2) Z T Hシリーズ : 貫通型 Z C T で新設ケーブルに取り付ける時などに使用します。
 ZTH-40, ZTH-68, ZTH-104が用意してあります。
 (外形寸法は付図5参照)

8.装置間の接続方法




- 注1) 各装置、重量トランス、ZCT間の接続は記入された同じ信号名同士を接続して下さい。
- 注2) シールド線の()のシールドは上図のようにし、又はN端子に接続して下さい。(FGには接続しないで下さい。)シールドの網線はむき出しにせず、必ずチューブ等を通し絶縁処理をして下さい。尚、シールドは片面接続にし計測装置側に接続して下さい。他の端子に触れないように絶縁処理をして下さい。
- 注3) ZCT用ケーブル()と重量トランス用ケーブル()は束ねないで極力、分離して配線して下さい。
- 注4) ZCTは電源装置(HIGRS-100E)と重量トランス(HIGR-TRF2)から20cm以上離して下さい。
- 注5) RS-485接続ケーブル()は2対ベアツイストシールド線を使用して下さい。シールドは盤のFG端子に接続して下さい。
- 注6) 記録計出力用ケーブル()は2芯シールド線を使用して下さい。シールドはデコダ側で接続して下さい。
- 注7) ケーブル()は0.9mm²以上を、ケーブル()は0.75mm²以上を使用して下さい。ケーブル()は使用状態に合ったケーブルを選択して下さい。
- 注8) RS-485を接続する終端の計測装置のAとB端子間には付属の終端抵抗を取り付けて下さい。
- 注9) 圧着端子は右表を参考にして下さい。

配線箇所	配線用圧着端子
計測装置 HIGR-160E	M3用 外径寸法 6mm以内
電源装置 HIGRS-100E	M4用 外径寸法 8mm以内
重量トランス HIGR-TRF2	M4用 外径寸法 8mm以内

9. RS-485 接続方法

RS-485のAとB端子間に付属の終端抵抗を接続して下さい。

RS-485端子に上位装置1台、又は他の計測装置1台のみが接続されている時は、RS-485接続の終端装置となりますので、終端抵抗を取り付けて下さい。上位装置及び他の計測装置が合わせて2台接続されている時は、終端抵抗を取り付けしないで下さい。RS-485端子接続は必ず直列に接続して下さい。シールドは上位のFGへ接続して下さい。



10. リレー接点出力の使用上の注意



注意

本器の接点出力をご使用になり、誘導性負荷を制御する場合、以下の事項にご注意下さい。

DC回路

DCリレー、DCモーターなどの誘導性負荷を制御する場合、負荷側にダイオードなどのサージノイズ吸収用素子による対処を必ず行って下さい。


(推奨ダイオード：富士電機製 ERA15-02 又は相当品(200V 1Aクラス))

AC回路


ACリレー、ACモーターなどの誘導性負荷を制御する場合、負荷側にCR素子、又はサージアブソーバなどのサージノイズ吸収用素子による対処を必ず行って下さい。

(推奨CR素子：松下製 スパークキラー・ECQJ0186XB 又は相当品)

詳細は、負荷装置の取扱説明書等をご参照下さい。




DC回路



AC回路

11. 端子台カバーの取付方法

右図の様に付属の支柱を取り付け
端子台カバー（アクリル板）を
化粧ビスで止めます。



12. 保証（アフターサービス）

出荷後、1年以内に故障した場合は、無償で修理致します。但し、下記の場合は有償修理となりますのでご注意ください。

- ・使用上の誤りによるもの
- ・お客様による修理又は、改造によるもの
- ・自然災害や当社の責によらないもの



校正・修理のお問い合わせ先

- ・ミドリ安全株式会社


電気計測事業部




〒150-8455 東京都渋谷区広尾5-4-3


電話（03）3442 - 8242







穴あけ寸法図 S=Free







4.30±2




裏より見た図

付図3

低圧回路活線絶縁監視装置 HIGR-160E




計測装置外觀図



	ZH-52DB	ZH-77DB	ZH-112DB
寸法 A	52	77	112
寸法 B	175	190	230
寸法 C	159	185	229
寸法 D	140.5	157	200
寸法 E	170	195	225
寸法 F	200	230	260
寸法 G	90	110	110

巻線


1次巻線 (K, L間) : 2000ターン
 2次巻線 (M, N間) : 10ターン




付図 4 分割型 ZCT ZHシリーズ

外觀図

ZTH-104



ZTH-40、68



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ZTH-40	40	103	2	30	140	164	62	7	M4
ZTH-68	68	134	2	36	158	182	76.5	9	M5
ZTH-104	104	193	3.2	45	200	230	103	9	M5

巻線

1次巻線 (k, l間) : 2000ターン

2次巻線 (k t, l t間) : 10ターン

× 毛

低圧回路活線絶縁監視装置 HIGRS - 100E/HIGR - 160E 取扱説明書

初 版 2002年6月
第2版 2003年7月
第3版 2007年2月

版權所有 ミドリ安全(株) 2007年
この資料の一部を当社の許可なく他に転載する
ことを禁じます。また、この内容は予告なしに
変更することがありますので、ご了承ください。